

# Temperatūros reguliatorius

**TZN4S**

**TZ4ST**



## VARTOTOJO INSTRUKCIJA

1.	Informacija saugumui-----	1
2.	Užsakymo kodas-----	1
3.	Prietaiso aprašymas ir techninės charakteristikos-----	2
4.	Matavimo vienodai ir ribos-----	3
5.	Funkcijų aprašymas-----	3
6.	Valdanėlių vienodai ir aprašymas -----	5
7.	Kitos funkcijos ir alialmai-----	7
8.	Prietaiso parametrizavimas-----	11
9.	Prijungimo schemas-----	14
10.	Matmenys -----	14
11.	Naudinga informacija vartotojui-----	15
12.	Klaidų diagnostika ir nurodymai vartotojui-----	16

!!! Priejungdami temperatūros reguliatorių, atidžiai perskaitykite šią instrukciją

### 1. Informacija saugumui

Perspėjimai:


- Nejunkite gnybtą esant maitinimo tarpais. Atidžiai patikrinkite gnybto numerą prie jų prijungdami.
- Nenuimkite korpuso ir neremontuokite esant tarpais.
- Šis prietaisas neturi būti naudojamas lauko sąlygomis.
- Valydamai prietaisą nenaudokite vandens ar riebalų pagrindo valiklių, tai gali sukelti trumpą jungimą ir sugadinti prietaisą.
- Nenaudokite šio prietaiso ten, kur yra degi ar sprogi dujų, dideli drėgmės, tiesioginiai Saulės spinduliai, vibracija ir t.t.
- Patikrinkite poliarikumą priejungdami termoporas.

### 2. Užsakymo kodas

TZN4S-14-X

X	R	Relinis išjimas
	S	Tranzistorinis (12VDC) išjimas simistoriaus valdymui (SSR)
	C	Sroviniis 4...20mA išjimas

### 3. Prietaiso aprašymas ir techninių charakteristikos






- ① PV : Esamos temperatūros indikatorius
- ② SV : Užduotos temp. indikatorius
- ③ SV2 : Antros užduotos temp. indikatorius
- ④ AT : Automatinio parametrinės nustatymo funkcijos veikimo indikatorius
- ⑤ AT : Mygtukas automatinio parametrinės nustatymo funkcijos aktyvavimui
- ⑥ ▲, ▼, ▲ : Nustatymo mygtukai
- ⑦ EV1 : Indikuoją EVENT 1 (vyk.)
- ⑧ OUT : Valdančiojo signalo veikimo indikatorius
- ⑨ MD : Parametrizavimo mygtukas

Tipas	TZN4S
<b>Maitinimo įtampa</b>	Su automatiniu reguliatoriaus nustatymu Dvi užduotos temperatūros ribos 100-240VAC 50-60 Hz
<b>Vartojama galia</b>	~5VA
<b>Indikatoriai</b>	7-nių segmentų Raudona spalva- esama (PV) temperatūra; žalia spalva-užduota (SV) temperatūra Termoporos: K, J, R, E, T, S, N, W Varžiniai jutikliai: Pt100, (3-jų laidų) Kontaktas (NO) antrai (SV2) užduotos temperatūros ribai aktyvuoti Srovė 4...20mA DC
<b>Matavimo išjimas (universalus, nustatomas per priekinę panelę)</b>	ON/OFF (reguliuojama histerezė: 1-100°C) P, PI, PD, PID
<b>Reguliacivimas</b>	Šildymas/aldymas
<b>Veikimas</b>	Relais 250 VAC 3A (NO/NC)
<b>Galimi valdantieji išjimai</b>	Tranzistorinis: 12 VDC ±2V Maks. 30 mA 4...20mA DC (maks. apkrova 600 Ω)
<b>Papildomas išjimas</b>	Relais 250 VAC, 1A (NO)
<b>Užduotos temp. (SV,SV2) nustatymas</b>	Mygtukais priekinėje panelėje
<b>Histerezė</b>	Reguliuojama: 0.1-100 °C ON/OFF režime
<b>Histerezės reikšmės aliarmo suveikimui pereinant iš ON į OFF būseną</b>	<b>Nuo 1 iki 100 (0.1-100.0)</b>
<b>Proporcingumo juosta (P)</b>	0-100%
<b>Integravimo laikas (I)</b>	0-3600 s
<b>Diferencijavimo laikas (D)</b>	0-3600 s
<b>Ciklo laikas</b>	0-120 s
<b>Valdymo kontrolo nutrikimo aliarmas</b>	1-999 s
<b>Rampos nustatymas</b>	1-99 min. "Rampa aukštyn", „Rampa žemyn“
<b>Izoliacijos įtampa</b>	2000VAC 1min. tarp maitinimo grandinių ir išorinio davielio grandinių
<b>Vibracija</b>	2 val. 5-55 Hz 0,5mm dvigubai amplitudei, X, Y, Z kryptimis
<b>Relais darbo ciklas</b>	Min. 10 000 000 jungimų
	Min. 100 000 esant rezistivinei 250V 3A apkrovai
<b>Izoliacijos varža</b>	Min. 100MΩ
<b>Atminties išsaugojimas</b>	10 metų (EEPROM) dingus maitinimui
<b>Darbo aplinkos temperatūra</b>	-10...+50°C (be kondensacijos)
<b>Aplinkos santykinė drėgmė</b>	35-85% (be kondensacijos)
<b>Matmenys PxAxG</b>	48x48x100
<b>Svoris</b>	150g

#### 4. Matavimo ijjim tipai ir ribos

Jutiklio tipas	Vaizdas indikatoriuje	Temperaturos diapazonai °C
K (CA)H	<b>KCRH</b>	-100...1300
K(CA)L	<b>KCAL</b>	-100.0...999.9
J(IC)H	<b>JICH</b>	0...800
J(IC)L	<b>JICL</b>	0.0....800.0
R (PR)	<b>r Pr</b>	0...1700
E(CR)H	<b>ECCRH</b>	0...800
E(CR)L	<b>ECL</b>	0.0...800.0
T(CC)H	<b>TCCCH</b>	-200...400
T(CC)L	<b>TCCCL</b>	-199.9....400.0
S(PR)	<b>S Pr</b>	0...1700
N(NN)	<b>N nn</b>	0...1300
W(TT)	<b>U ET</b>	0...2300
JPtH	<b>JPtH</b>	0...500
JPtL	<b>JPtL</b>	-199.9...199.9
DPtH	<b>dPtH</b>	0...500
DPtL	<b>dPtL</b>	-199.9...199.9
0-10VDC	<b>A--1</b>	-1999...9999
1-5 VDC	<b>A--2</b>	-1999...9999
4-20mAADC	<b>A--3</b>	-1999...9999

Trumpikliai perstatymas naudojant jutiklio/srovės/tampos ijjimo signalus

A) Ijime naudojami J, K, R, E, T, S, N, W tipo termoporos ir Pt100 jutikliai	S/W1		S/W2		S/W1 : 1 S/W2 : V
B) Ijime naudojamas tampos signalas (1-5 VDC, 0-10VDC)	S/W1		S/W2		S/W1 : 2 S/W2 : V
C) Ijime naudojamas srovės signalas (4-20mA DC)	S/W1		S/W2		S/W1 : 2 S/W2 : A

#### 5. Funkcijų aprašymas


##### Automatinio parametrų nustatymo (Autotune) funkcija

Šios funkcijos tikslas yra parinkti PID reguliatoriaus parametrus taip, kad reguliatoriaus valdančiojo signalo poveikis valdomajam prietaisui būtų kiek galima stabilesnis ir greitesnis taip, kad būtų palaikoma užduota proceso temperatūra.

Funkcijos naudojimas:


- Įjunkite iš funkcijų kai prijungtas jutiklis ir paduota maitinimo tampa reguliatoriui.
- Funkcija įjungama laikant nuspaustą AT (5) mygtuką ne mažiau kaip 3s.
- Kai funkcija įjungta, AT lemputė (4) mirks. Nustatymas yra baigtas, kai lemputė užgusta.
- Norint sustabdyti automatinio nustatymo funkciją reikia AT mygtuką laikyti nuspaustą ne mažiau kaip 5 s.

- Jei maitinimo įtampa išjungia mažintuvės veikiant automatinio nustatymo funkcijai, PID laiko konstantos nepakinta ir yra išsaugomos atmintyje priešdingstant maitinimo įtampai.
- Nustatyti PID laiko konstantos gali būti koreguojamos pirmoje parametru grupėje.
- Jei dažnai kinta proceso parametrai, automatinio nustatymo funkcijų reikia aktyvuoti periodiškai, kad būtų parenkami optimaliausi parametrai.
- Galimi du automatinio parametrų nustatymo variantai:
  - Tun 1** - Automatinis parametrų nustatymas vykdomas užduotai (SV) temperatūrai. Išrinkite žemiau pateiktame paveiksle „Variantas Tun 1“.
  - Tun 2** - Automatinis parametrų nustatymas vykdomas 70% užduotos (SV) temperatūros. Išrinkite žemiau pateiktame paveiksle „Variantas Tun 2“.
- Reikiamas automatinio parametrų nustatymo variantas pasirenkamas antrojoje parametru grupėje. Gamyklinis nustatymas – Tun 1.



### Dvigubas PID reguliavimo algoritmas

Reguliujant temperatūras proceso dažniausiai naudojami du atvejai (pavaizduota žemiau). Pirmas, kai užduota temperatūra turi būti pasiekta kaip galima greičiau (čiuo atveju galimas didelis perreguliuavimas ir valdančiojo signalo svyravimai). Antras, kai užduota temperatūra pasiekiamai lėtai, bet yra sumažinamas perreguliuavimas.



- Šiemis atvejams reguliatoriuje yra realizuoti du PID reguliavimo algoritmai: „Greito veikimo - PIDF“ ir „Lento veikimo - PIDS“. Vartotojas vienaji gali laisvai pasirinkti pagal reikiama užduotę.
  - **PIDF** – naudojamas, kai reikia pasiekti užduotą temperatūrą kaip galima greiau. Pvz. mašinose kuriuose temperatūra turi būti pasiekta prieš joms pradedant dirbtį.  
※ purkimo mašinos, elektrinių krosnys ir pan.
  - **PIDS** – naudojamas, kai reikalinas kuo mažesnis perreguliavimas.  
※ tepimo sistemoje kur reikia reguliuoti tepalo temperatūrą ir pan.
- Gamyklinis nustatymas – PIDF.

### Jungta(ON)/Išjungta(OFF) reguliavimo metodas


ON/OFF reguliavimo metu valdantysis signalas yra įjungiamas, kai proceso temperatūra PV nukrenta žemiau užduotos temperatūros SV, ir išjungiamas tada, kai proceso temperatūra PV viršija užduotą temperatūrą SV.

- ON/OFF reguliavimo algoritmas aktyvuojamas, kai **P** konstanta nustatoma ≠ 0.0.
- Intervalas tarp ON ir OFF yra nustatomas **HIS** parametru, pirmoje parametrų grupėje. Jo nustatymas gali būti 1-100 (0.1-100.0).
- Parametras **HIS** rodomas tik tada, kai P=0, kitu atveju jo nėra parametrų meniu.

### Rankinis perstatymas (Manual reset)

Proporcionalus reguliavimo metodas duoda nuokrypdil greitesnio kylančio reguliavimo fronto ir lėtesnio krentančio reguliavimo fronto net jei regulatorius dirba teisingai.

- Rankinis perstatymas gali būti naudojamas tik pasirinkus proporcionalų reguliavimo metodą
- Jei **rEST** pirmoje parametrų grupėje aktyvuojamas, pradeda veikti rankinis perstatymas.
- Kai PV ir SV temperatūros yra vienodos ir procesas yra stabilus, Reset reikimą yra lygi 50%. Jei PV temperatūra yra mažesnė nei SV, Reset reikimą turi būti didelė o atvirkliai atveju – maža.
- **rEST** nustatymo metodas pagal reguliavimo rezultatus



## 6. Valdančiųjų jungimų tipai ir aprašymas

Regulatorius gali būti tiekiamas su trimis valdančiojo išjimo tipais.

### 1. Valdantysis relinis išjimas

- Reliš maks. apkrova yra 250 VAC 3A (rezistivinei apkrovai)
- Kai relijvaldo tarpinė relijar magnetinė kontaktorių gali atsirasti gržtanti elektrovaros jėga į elektromagnetinių ritų reguliatoriaus relijų tokiu atveju relijų gali būti sugadinta.
- Reliš jungimų (elektromechaninių) skaičius yra pateiktas techninių charakteristikų lentelėje (4 skyrius)

### 2. Valdantysis išjimas su čampos impulsais (SSR)

Štampos impulsų išjimas (SSR) naudojamas tada, kai reikia valdyti simistorinė relė. Paprastos relės darbo ciklas yra ribotas, todėl jei reikia išjimą junginti labai dažnai patartina naudoti simistorinė relė (SSR).

- SSR išjimas yra 12VDC maks. 30mA
- SSR suveikimo greitis yra žymiai didesnis nei paprastos relės, todėl SSR gali būti naudojamas ten, kur reikia atlikti labai daug jungimų per trumpą laiką.

### 3. Valdantysis srovinis (4...20mA) išjimas

Šis išjimo tipas naudojamas, kai reikia analoginio valdančiojo signalo. Valdančiojo išjimo signalas yra 4-20mA srovė, kur reguliuojamo diapazono 100% reikšmė atitinka 20mA, o 0 % reikšmė atitinka 4mA.

- Nenaudokite šio išjimo ON/OFF reguliavimo metodui.
- Kai naudojamas srovinis valdymo išjimas OUT lemputė priekinėje reguliatoriaus dalyje nedega.
- Nenaudokite didesnės nei  $600\Omega$  rezistivinės apkrovos.

### Slankaus kablelio (**Dot**) nustatymo funkcija

Slankaus kablelio **Dot** funkcija yra rodoma parametrų meniu tik tuo atveju, jei pasirinktas matavimo išjimo tipas yra: 0-10VDC, 1-5VDC, 4-20mAADC.

## 7. Kitos funkcijos ir aliarmai

### Šildymo (Heat) / Vandinimo (Cool) funkcija

Paprastai naudojami du temperatūros reguliavimo būdai. Pirmas (Šildymas), kai proceso temperatūra PV mažėja (valdomas šildytuvas). Antras (Vandinimas), kai proceso temperatūra PV didėja (valdomas vandiklis).


- Cool ir Heat funkcija nustatoma antroje parametrų grupėje.
- Cool ir Heat funkcija turi būti parinkta pagal valdomo objekto tipą (šildytuvas ar vandiklis). Jei Cool funkcija bus aktyvuota valdant šildytuvu ir jei temperatūra kyla, išjimas bus jungtas, o tai gali sukelti gaisrų ar sugadinti valdomą prietaisą
- Reguliatoriuveikiant Cool/Heat funkcijos gali būti keičiamos tik esitkinus, kad pakeitimai nepakenks valdomajam prietaisui ir tai nesukels gaisro ar kitų pavojingų pasekmių
- Neįmanoma vykdyti abiejų funkcijų kartu.

### Ramp funkcija


Ramp funkcijos paskirtis yra užtikrinti pasikeitusios užduotos temperatūros SV pasiekimodidžimo ar mažėjimo kryptimi per nustatyta laiką. Temperatūros klimato/mažinimo laikas nustatomas parametrais rAPU ir rAPD. Funkcijos naudojimas pavaizduotas žemiau.

- Norūdami naudoti ramp funkciją antrojoje parametrų grupėje **rAMP** parametrų nustatykite **ON**. Kitu atveju parametrai rAPU ir rAPD nebus matomi pirmojoje parametrų grupėje.
- Nustatykite parametrų rAPD ir rAPU reikiemės pirmojoje parametrų grupėje.
- Ramp funkcija suveikia, kai užduota temperatūra SV pakeiciama esant stabiliam reguliatoriaus darbui arba jungus regulatorių

rAPU veikimas (temperatūros klimato vlinimas):




rAPD veikimas (temperatūros mažinimo vlinimas):



### SV-2 funkcija

Ši funkcija naudojama tada, kai reikalinga antra užduota temperatūra SV2. Kai ši funkcija yra aktyvi ir sujungiamas regulatoriaus kontaktas SV2 IN, užduota proceso temperatūra SV pakeičiama į antrą užduotą temperatūrą SV2.



- SV-2 parametras nustatomas pirmoje parametrų grupėje.
- Pavyzdys. Reguliuoja krosnies temperatūra. Kai atidaromos krosnies durelės temperatūra krosnyje nukrenta, tokiu atveju SV2 reikia nustatyti didesnė nei SV. Atidarius krosnies dureles paveikiamas mikrojungiklis, kuris sujungia regulatoriaus SV2 IN kontaktą, tada temperatūra krosnyje pradeda sparčiai kilti.

### Matavimo išjimo korekcija (In-b)

Ši funkcija naudojama, kai reikia panaikinti paklaidas dėl naudojamų termoporių, varžinių ir kt. jutiklių.

- „In-b“ yra pirmoje parametrų grupėje.
- Naudokite šią funkciją, jei tiksliai žinote jutiklio charakteristiką.
- Galimos nustatymo ribos yra nuo -49 iki +50 °C (-49,0 iki +50,0 °C).

### Aliarmai

Aliarmas suveikia, kai proceso temperatūra nesiekia arba viršija užduotą temperatūrą.

### Papildomas (EVENT) valdymo išjimas

Regulatorius turi vieną papildomą valdymo išjimą (relé 250 VAC 1A), kuris taip pat gali būti naudojamas kaip pagrindinis valdymo išjimas.

- Šiame regulatoriuje yra galimybė pasirinkti vieną iš 7 aliarimo suveikimo būdų ir LBA arba SBA režimus (žr. toliau). Jie nustatomi EV-1 parametru antroje parametrų grupėje.
- Pasirinkite reikiama suveikimo būdą EV-1 antroje parametrų grupėje ir temperatūros nukrypimą AL-1 pirmojoje parametrų grupėje.
- Regulatorius yra galimybė nustatyti temperatūros intervalą (histerezę) tarp ON ir OFF būsenų. Intervalas gali būti 1-100° C (0.1-100.0°C).

## Aliarmo tipai

<b>AL - 0</b>	-----	
<b>AL - 1</b>	 Kai AL-1 = 10 C kaip temp. nuokrypa	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aukštos (High)</b> temp. aliarmas Jei skirtumas tarp PV ir SV yra didesnis nei nustatytas AL-1, EV1 įjungia (ON)</li> </ul>
<b>AL - 2</b>	 Kai AL-1 = 10 C kaip temp. nuokrypa	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Demos (Low)</b> temp. aliarmas Jei skirtumas tarp PV ir SV yra mažesnis nei nustatytas AL-1, EV1 įjungia (ON)</li> </ul>
<b>AL - 3</b>	 Kai AL-1 = 10 C kaip temp. nuokrypa	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Demos (Low)/Aukštos (High)</b> temp. aliarmas Jei skirtumas tarp PV ir SV yra didesnis ar mažesnis nei nustatytas AL-1, EV1 įjungia (ON)</li> </ul>
<b>AL - 4</b>	 Kai AL-1 = 10 C kaip temp. nuokrypa	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Atvirklis Demos (Low)/Aukštos (High)</b> temp. aliarmas Jei skirtumas tarp PV ir SV yra didesnis ar mažesnis nei nustatytas AL-1, EV1 išjungia (OFF)</li> </ul>
<b>AL - 5</b>	 Kai AL-1 = 110 C kaip aliarmo temperatūra	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Absoliutinis Aukštos (High)</b> temp. aliarmas Jei PV temp. yra lygi ar didesnė už nustatyta AL-1, EV1 įjungia (ON)</li> </ul>
<b>AL - 6</b>	 Kai AL-1 = 90 C kaip aliarmo temperatūra	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Absoliutinis Demos (Low)</b> temp. aliarmas Jei PV temp. yra lygi ar žemesnė už nustatyta AL-1, EV1 įjungia (ON)</li> </ul>

,,b“ - intervalas (histerezė) tarp ON ir OFF būsenų. Intervalas gali būti 1-100°C (0.1-100.0°C).

## Aliarmų veikimo tipai

<b>AL - A</b>	Paprastas aliarmas	
<b>AL - b</b>	Aliarmo fiksavimas	Jei aliarmas suveikia EV 1 lieka įjungtas (ON), net jei aliarmo sąlyga pačiinta
<b>AL - C</b>	Aliarmų seką	Aliarmui suveikus pirmo kartu EV1 ne įjungiamas (OFF). Įjungiamas tik suveikus antruoju kartu
<b>AL - d</b>	Aliarmų fiksavimas ir sekā	AL-b ir AL-C veikimas kartu

## Reguliacijos kontrolo nutrikimo aliarmas (Loop break alarm - LBA)

LBA funkcija naudojama norint aptikti nenormalų proceso temperatūros pasikeitimą. Jei proceso temperatūra per LBA nustatyto laiką (pirmoje parametru grupėje) pakinta  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ , EV-1 įjungiamas (ON).

Pavyzdys. Užduota temperatūra SV yra  $300^{\circ}\text{C}$ , esama proceso temperatūra PV yra  $50^{\circ}\text{C}$ , regulatorius įjungimas yra įjungtas. Jei temperatūra nepakinta per LBA nustatyto laiką, regulatorius aptinka, kad įildytuvas neveikia ir EV1 įjungiamas (ON).

- LBA funkcija įjungama EV-1 parametru antroje parametru grupėje.
- Jei LBA nėra aktyvuotas, LBA laiko trukmės nustatyti nebus galima, nes LBA nustatymo parametru nebus pirmoje parametru grupėje.

- LBA nustatymo diapazonas yra nuo 1 iki 999 s.
- Jei proceso temperat<sup>o</sup>ros pokyčiai yra labai maži, LBA trukmė reikia nustatyti kuo didesnė.
- Jei EV-1 yra jungtas (ON) dėl LBA, reikia atkreipti dėmesį:
  - Ar nėra trumpo jungimo
  - Ar nenutrikęs jutiklis
  - Ar nesugedęs valdomas renginys
  - Ar nėra pažeisti kabeliai. Patikrinti kabelių prijungimą
- SBA (žr. žemiau) negali būti naudojamas kartu su LBA.

### **Jutiklio nutrūkimo aliarmas (Sensor break alarm – SBA)**

SBA funkcija naudojama norint aptikti jutiklio laidų nutrūkimą.

- SBA aktyvuojamas EV-1 parametru antroje parametrų grupėje.
- Jei EV1 yra jungtas (ON) dėl SBA, išjimas yra išjungiamas (OFF). Prijungus jutiklą reguliatoriui reikia išjungti ir vėl jungti.
- SBA negali būti naudojamas kartu su LBA.


### **Klaidų pranešimai**

Jei vyksta klaida regulatoriui veikiant, jo indikatoriuje yra išvedami klaidos pranešimai.

- „LLLL“ mirksis, kai matuojama temperatūra yra mažesnė už leistiną naudojamam jutikliui.
- „HHHH“ mirksis, kai matuojama temperatūra yra didesnė už leistiną naudojamam jutikliui.
- „oPEn“ mirksis, kai jutiklis nėra prijungtas ar nutrauktas jo laidas.

## 8. Prietaiso parametrizavimas

### Pirmoji parametrų grupė:



Regulatoriaus naujos, papildomos funkcijos arba pakeitimai.

#### Parametro reikmės koregavimas:

- Nuspaudus „<“ mygtuką parametru reikmę pradeda mirkti, tada „<“ ir „>“ mygtukais pasirenkama reikiama reikmę. Trumpai nuspaudus mygtuką MD parametru reikmę išsaugoma.
- Darbinė režimų regulatorius gržta nuspaudus MD mygtuką ne mažiau kaip 3 s arba po 60 s, jei nepaspaudžiamas nei vienas išmygtukų

## Antroji parametrų grupė:




Nuspaudus mygtukus **[MD]** ir **[↑]** kartu ilgiau kaip 3 s, regulatorius persijungs antros parametrų grupės parametrizavimo režimą.

Jutiklio tipas	Aliarmo tipas	Aliarmo veikimas	nusistatymo režimas	PID režimai	Šildymas/ Šaldymas	Temperatūros vienetai	Virštutinė/žemutinė temperatūra	kablelio nustatymas	Ramp funkcija	Parametru užraktas
<b>I-n-t</b>	<b>EU-1</b>	<b>AL-t</b>	<b>REt</b>	<b>PI dt</b>	<b>o-Ft</b>	<b>Unit</b>	<b>H-SC</b>	<b>L-SC</b>	<b>dot</b>	<b>rAnP</b>
<b>ECRH</b>	<b>LbA</b>	<b>AL-A</b>	<b>Eun 1</b>	<b>PI dS</b>	<b>HEAT</b>	<b>°C</b>	<b>1300</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>off</b>
<b>ECAL</b>	<b>SbA</b>	<b>AL-b</b>	<b>Eun2</b>	<b>PI dF</b>	<b>Cool</b>	<b>°F</b>			<b>00</b>	<b>on</b>
<b>JICH</b>	<b>AL-0</b>	<b>AL-C</b>							<b>000</b>	
<b>JICL</b>	<b>AL-1</b>	<b>AL-d</b>							<b>0000</b>	
<b>r Pr</b>	<b>AL-2</b>									
<b>ECr.H</b>	<b>AL-3</b>									
<b>ECr.L</b>	<b>AL-4</b>									
<b>ECCH</b>	<b>AL-5</b>									
<b>ECCL</b>	<b>AL-6</b>									
<b>S Pr</b>										
<b>On</b>										
<b>U Et</b>										
<b>JPtH</b>										
<b>JPtL</b>										
<b>dPtH</b>										
<b>dPtL</b>										
<b>A--1</b>										
<b>A--2</b>										
<b>A--3</b>										



Regulatoriaus naujos, papildomos funkcijos arba pakeitimai.

<b>I-n-t</b>	Matavimo įjimo tipas. 19 galimi tipai	<b>Unit</b>	Temperatūros matavimo vienetai. Pasirinkite $^{\circ}\text{C}$ arba $^{\circ}\text{F}$
<b>EU-1</b>	Aliarmo tipas. Pasirinkite iš 7 galimi tipai	<b>H-SC</b>	Virštutinė įjimo signalo riba
<b>AL-t</b>	Aliarmo įjimo suveikimo būdas. 4 galimi tipai	<b>L-SC</b>	Žemutinė įjimo signalo riba
<b>REt</b>	PID parametrų nusistatymo režimas	<b>dot</b>	Slankaus kablelio nustatymas
<b>PI dt</b>	PID režimas. Pasirinkite PIDS arba PIDF	<b>rAnP</b>	Ramp funkcijos aktyvavimas
<b>o-Ft</b>	Kaitinimo arba baldymo režimas.	<b>LoC</b>	Kai „On“, parametru reikmės negali būti keičiamos
Nuspaudus „<<“ parametru reikmę pradeda mirkti. Parametru reikmę nustatoma mygtukais „<<“ ir „>>“, o užfiksuojama mygtuko „MD“ paspaudimui.			
Jei nenupaudžiamas nei vienas iš mygtukų ilgiau nei 60 s, regulatorius pereina darbinė režimą. Parametrų nustatymas baigamas nuspaudus MD mygtuką ilgiau nei 3 s.			
(★) Priklasomai nuo pasirinkto įjimo tipo (S/W) gali būti neįtrauktiniai meniu.			



## Užduotos temperatūros keitimo procedūra




1. Darbiniame regulatoriaus režime spauskite mygtuką. Pirmasis skaičius iš dešinės pradžios mirksčiai



2. Su kiekvienu mygtuko paspaudimu skaičiaus nustatymas perstumiamas iš kairė per vieną poziciją.




3. Norėdami pakeisti mirksinio skaičiaus reikmę spauskite mygtuką  $\blacktriangleleft$  arba  $\triangleright$ .



4. Nustatytos reikmės rašymui spauskite mygtuką **[MD]**. Nei vienas išskaičiuneturi mirksčiai.

## 9. Prijungimo schemos

**TZN4S-14R**




**TZN4S-14S**

**TZN4S-14C**

Valdantysis išjimas (pasirinktinai)	
Tranzistorinis (Semistoriaus valdymui)	Srovinis
 12VDC ±3V 30mA Max.	 DC4–20mA 600Ω Max.

## 10. Matmenys

Skylūskyde:



## 11. Naudinga informacija vartotojui

- Gamykliniai parametru nustatymai


Pirmoji parametrų grupė

Parametras	Reikmė	Parametras	Reikmė
<b>SU-2</b>	<b>0</b>	<b>H15</b>	<b>2</b>
<b>AL-1</b>	<b>10</b>	<b>ln-b</b>	<b>0</b>
<b>LbR</b>	<b>600</b>	<b>rEST</b>	<b>00</b>
<b>P</b>	<b>30</b>	<b>rRPU</b>	<b>10</b>
<b>I</b>	<b>0</b>	<b>rRPd</b>	<b>10</b>
<b>d</b>	<b>0</b>	<b>LoC</b>	<b>off</b>
<b>t</b>	<b>20</b>		

Antroji parametrų grupė

Parametras	Reikmė	Parametras	Reikmė
<b>ln-t</b>	<b>YCAH</b>	<b>Unl t</b>	<b>oC</b>
<b>EU-1</b>	<b>AL-1</b>	<b>H-SC</b>	<b>1300</b>
<b>AL-t</b>	<b>AL-R</b>	<b>L-SC</b>	<b>-100</b>
<b>P1 dt</b>	<b>P1 dS</b>	<b>LoC</b>	<b>off</b>
<b>a-Ft</b>	<b>HEAt</b>		

- Reguliatoriaus korpuso atidarymas



- Analoginio matavimo įjimo naudojimas

Reguliuojant drėgmę slėgir pan. dažnai naudojami keitikliai, kurie jutiklio signalą paverčia srovą (4...20 mA) ar tampa (1-5, 0-10 VDC). Šiame reguliatoriuje yra diegtas matavimo įjimas keitiklio signalui.

Antrojoje parametrų grupėje pasirinkite norimą matavimo įjimą A - 1 (0-10 VDC), A - - 2 (1-5VDC) ar A - - 3 (4-20 mA).

Nustatykite žemutinė(L-SC) ir viršutinė(H-SC) matavimo įjimo (keitiklio išjimo) ribas.

Matavimo įjime naudodami keitiklio išjimą būtinai nustatykite reikiama signalo trumpiklius (čr. 4 skyriuje).

## 12. Klaidų įalinimas ir nurodymai vartotojui

1. Kai reguliatoriaus indikatoriuje dega pranešimas „Open“:

Tai klaidos pranešimas apie jutiklio laido nutrūkimo problemą. Ijunkite reguliatorių ir patikrinkite jutiklio laidus. Jei jutiklio laidai nepažeisti ir nenutraukti, atjunkite jutiklą nuo reguliatoriaus. Sujungus + ir – trumpikliu reguliatorius turi rodyti aplinkos temperatūrą, jei aplinkos temperatūra nerodoma, reikia reguliatoriaus matavimo įjimo grandis sugedusi ir reguliatorius turi būti pakeistas nauju.

Pastaba. Aplinkos temperatūra rodoma tik tuo atveju, kai nustatytais termoporinio jutiklio tipas.

2. Jei neveikia valdantysis išjimas

Patikrinkite ar lemputė „OUT“ užsidega, kai išjimas turėtų suveikti.

Jei lemputė neužsidega, patikrinkite visų parametrų nustatymus.

Jei lemputė užsidega, patikrinkite išjimų (rel.) atjungimo valdomo prietaiso laidus.

3. Kai reguliatoriaus indikatoriuje dega pranešimas „Err0“

Šis pranešimas rodomas tada kai dideli išorinių triukų mėgėjimai reguliatorius yra sugadintas. Šiuo atveju reguliatorių reikia pakeisti nauju, prieš tai eliminavus triukų galimybę.

Šis reguliatorius turi apsaugą nuo triukų iki 2 kV, jei reguliatorių veikia didesni triukai, jis gali būti sugadintas.

### Nurodymai vartotojui

- Kad išvengtumėte triukų poveikio, neinstaliuokite reguliatoriaus prie aukštosių tarpų laidų.
- Instaliuokite jungiklį ar automatinį jungiklį, kad galėtumėte nesudėtingai atjungti reguliatoriaus maitinimą.
- Reguliatorius nėra skirtas naudoti lauko siųsgomis.
- Naudokite kompensacinį jutiklio prailginimo kabelį, kad išvengtumėte temperatūros nukrypimą.
- Naudodami varžinius (Pt 100) temperatūros jutiklius, naudokite tik 3-jų laidų tipo jutiklius.
- Neinstaliuokite reguliatoriaus šalia aukštoto dažnio prietaiso.
- Jei nusprendžte keisti matavimo įjimo tipo (temperatūros jutiklis, 0-10VDC ar 4-20 mA) perstatykite trumpiklius SW1 ir SW2 (žr. 4 skyriuje) ir jungimą reguliatorių perstatykite reikiamus parametrus.

Kilus neaiškumams dėl reguliatoriaus naudojimo, prijungimo ar gedimo, kreipkitės:

**HIDROTEKA**

Tel. 8 (37) 350715, 352195

Faks. 8 (37) 350715, 352195

El. paštu: rvingis@hidroteka.lt